

EL GRULLO

Gobierno Municipal 2021 - 2024

LA CIUDAD DE LA GENTE

**Dirección de Infraestructura y
Obra Pública Municipal**

No. Oficio: DIOPM /55/2024

Asunto: Informe-

Lic. Edgar Alejandro Pérez Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control
Presente:

At'n: Cecilia Urbina de Dios
Encargada de Planeación y Participación Ciudadana

Por este medio reciba un cordial saludo y con ello me permito informarle las actividades que se realizaron el mes de **abril** del presente año en esta Dirección a mi cargo, anexo al presente la descripción de trabajos y memoria fotográfica de los mismos.

Agradeciendo de antemano su atención me despido, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente:
El Grullo, Jalisco, 6 de mayo de 2024



Arq. Sergio Llamas Gutiérrez





Director de Infraestructura y Obra Pública Municipal





Obregón No. 48, Col. Centro
C.P. 48740 El Grullo, Jal.





321 387 4444
321 387 20 67





Gobierno Municipal de
El Grullo, Jal.
2021 - 2024




Trabajos realizados el mes de abril 2024





Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Conservación y mantenimiento en instalaciones del Paseo Comercial (Trabajos de limpieza de baños, área comercial común y estacionamiento por fuera de la Unidad Deportiva.</p>	
<p>398.03 m2 de Reempedrado en la calle Constitución.</p>	
<p>24.12 m2 de Reempedrado en la calle Álamo.</p> 	



Actividad	Memoria Fotográfica
160.00 m2 de Reempedrado en calle La Paz.	
313.82 m2 de Reempedrado en la calle Cuauhtémoc.	
134.59 m2 de Reempedrado en la calle Xóchitl. 	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>204.20 m2 de Reempedrado en la calle Cuauhtémoc.</p>	
<p>195.04 m2 de Reempedrado en la calle Constitución.</p>	
<p>79.80 m2 de Reempedrado en la calle Lázaro Cárdenas comunidad del Cacalote.</p> 	

Actividad	Memoria Fotográfica
86.10 m2 de Reempedrado en la calle Donaciano Leal.	 A black and white photograph showing a street under construction. A metal barrier stands in the middle of the road, blocking traffic. In the background, there are buildings and a utility pole.
144.20 m2 de Reempedrado en la calle Donaciano Leal.	 A black and white photograph of a construction site. A sign on a metal frame in the foreground reads "EL GRULLO" at the top and "ESTAMOS TRABAJANDO" in large letters below. A barrel is visible to the right of the sign.
252.40 m2 de Reempedrado en la calle Hidalgo comunidad de Ayuquila. 	 A black and white photograph of a construction site. A large pile of rubble and debris is on the left side of the road. Two workers are visible in the middle ground, and a building is in the background.

<p>Actividad</p>	<p>Memoria Fotográfica</p>
<p>153.77 m2 de Reempedrado en la calle Cuauhtémoc comunidad de Ayuquila.</p>	
<p>69.55 m2 de Reempedrado en la calle Deportistas comunidad de Ayuquila.</p>	
<p>311.49 m2 de Reempedrado en la calle Hidalgo comunidad de Ayuquila.</p> <div data-bbox="378 1675 613 1913" data-label="Image"> </div>	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>259.49 m2 de Reempedrado en la calle Cuauhtémoc comunidad de Ayuquila.</p>	
<p>39.00 m2 de Reempedrado en la calle Juárez comunidad de Ayuquila.</p>	
<p>130.01 m2 de Reempedrado en la calle Jerónimo Pérez comunidad de Ayuquila.</p> 	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>186.08 m2 de Reempedrado en la calle Donaciano Leal.</p>	
<p>Pavimentación de la calle Manuel Doblado con concreto hidráulico y adoquín vehicular.</p>	
<p>Pavimentación con concreto hidráulico en el carril central de la Avenida Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.</p> 