

**DEPENDENCIA: Dirección de Infraestructura
y Obra Pública Municipal.
NO. DE OFICIO: DIOPM/009/2024
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES.**

**MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO.
PRESENTE.**


Quien suscribe **Arq. Sergio Llamas Gutiérrez, Director de Infraestructura y Obra Pública Municipal**, del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo le informo las actividades realizadas durante el **mes de septiembre** en la Dirección a mi cargo, mismas que anexo al presente la descripción y memoria fotográfica de los trabajos realizados

ATENTAMENTE:

EL GRULLO, JALISCO A 14 DE OCTUBRE DEL 2024.



"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"



ARQ. SERGIO LLAMAS GUTIERREZ
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

Trabajos realizados el mes de Septiembre 2024

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Conservación y mantenimiento en instalaciones del Paseo Comercial (Trabajos de limpieza de baños, área comercial común y estacionamiento por fuera de la Unidad Deportiva.</p>	
<p>18.37 m2 de Re empedrado en la calle Avenida Primavera.</p>	
<p>22.40 m2 de Re empedrado en la calle Nicolas Bravo.</p> 	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Rehabilitación de red principal de agua potable y tomas domiciliarias en la calle Mariano Abasolo entre las calles Felipe Ángeles y Álvaro Velasco</p>	
<p>Reposición de concreto hidráulico en calles de El Grullo.</p>	
<p>Perforación de pozo profundo en la comunidad de las pilas.</p> 	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Pavimentación con concreto hidráulico de rampas de acceso y laterales en la calle Hidalgo entre las calles José Rubio y Libramiento Carretero, así como balizamiento, rejillas para aguas pluviales.</p>	
<p>Construcción de caseta para controles eléctricos cárcamo de rebombeo.</p>	
<p>Pavimentación con concreto hidráulico en el carril central de la Avenida Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.</p> 	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Construcción de red principal de drenaje y descargas domiciliarias en el Fraccionamiento el Tecnológico.</p>	 A photograph showing two workers in a trench. One worker is kneeling and working on a pipe, while the other is standing nearby. There are stacks of pipes and other construction materials in the background.
<p>Construcción de red Principal de agua potable y tomas domiciliarias en el Fraccionamiento Tecnológico.</p>	 A photograph of a worker in a trench, bent over and working with a pipe. Another person's legs are visible on the right side of the frame. The trench is deep and filled with earth.
<p>306.65 m2 de Re empedrado en la calle Jalapa.</p> 	 A photograph of a street under construction. A large area in the foreground is covered with stones, indicating the paving work. In the background, there are buildings and parked cars.

Actividad	Memoria Fotográfica
28.72 m2 de Re empedrado en la calle Nicolas Bravo.	 A photograph showing a street with cobblestone paving work in progress. The road surface is partially covered with loose stones and dirt, while the adjacent sidewalk is paved with concrete. There are trees and buildings in the background.
50.17 m2 de Re empedrado en la calle Fresno.	 A photograph showing a street with cobblestone paving work in progress. A sign that reads "OBRA EN PROCESO" is visible in the foreground. The road surface is partially covered with loose stones and dirt, and a car is parked on the right side of the street.

A handwritten signature in blue ink is written over an official circular stamp. The stamp contains the text "DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS MPAL. EL GRULLO, JALISCO" around the perimeter and features a central emblem with an eagle and a shield.