








Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

ACTIVIDAD	FOTO	BENEFICIARIOS	PROGRAMA
<p>Pavimentación de la calle Benito Juárez en la comunidad de El Palo Blanco.</p>		<p>5,000</p>	<p>Ramo 33</p>
<p>Rehabilitación de Reempedrado de la calle José Antonio Torres.</p>		<p>120</p>	<p>Obra directa</p>
<p>Rehabilitación calle Octavio Paz.</p>		<p>200</p>	<p>Obra directa</p>

Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

<p>Rehabilitación de la calle Luis G. Urbina.</p>		<p>200</p>	<p>Obra directa</p>
<p>Rehabilitación calle Guadalupe Ramírez.</p>		<p>300</p>	<p>Obra directa</p>
<p>Apoyo con maquinaria de Obras Públicas a La Junta Municipal de Agua Potable en instalación de tomas de agua en la calle Leopoldo López.</p>		<p>25,000</p>	<p>SADER</p>

Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

<p>Corte de terreno en la calle Leopoldo López</p>		<p>25,000</p>	<p>SADER</p>
<p>Compactación en la calle Leopoldo López</p>		<p>25,000</p>	<p>SADER</p>
<p>Empedrado ahogado en concreto en la calle Xicoténcatl.</p>		<p>20,000</p>	<p>SADER</p>

Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

<p>En conjunto con la Junta Municipal de Agua Potable se trabaja en la instalación de descarga de drenaje en la calle Leopoldo López.</p>		<p>25,000</p>	<p>SADER</p>
<p>Iniciamos la construcción de Empedrado ahogado en concreto en la calle Leopoldo López.</p>		<p>25,000</p>	<p>SADER</p>
<p>Rehabilitación de la calle Desiderio Cobián, Col. Oriente segunda sección .</p>		<p>500</p>	<p>Obra directa</p>

Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

<p>Nivelación de terreno con excavadora de el programa “ A toda Máquina “</p>		<p>300</p>	<p>Obra directa</p>
<p>Retiro de material producto del corte de la calle Leopoldo López.</p>		<p>25,000</p>	<p>SADER</p>

CONCEPTO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
Pavimentación de la calle Benito Juárez en la comunidad de El Palo Blanco.					
Rehabilitación de Reempedrado de la calle José Antonio Torres.					
Rehabilitación calle Octavio Paz.					
Rehabilitación de la calle Luis G. Urbina.					



Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

Rehabilitación calle Guadalupe Ramírez					
Apoyo con maquinaria de Obras Públicas a La Junta Municipal de Agua Potable en instalación de tomas de agua en la calle Leopoldo López.					
Corte de terreno en la calle Leopoldo López					
Compactación en la calle Leopoldo López					
Empedrado ahogado en concreto en la calle Xicoténcatl.					
En conjunto con la Junta Municipal de Agua Potable se trabaja en la instalación de descarga de drenaje en la calle Leopoldo López.					
Iniciamos la construcción de Empedrado ahogado en concreto en la calle Leopoldo López.					
Rehabilitación de la calle Desiderio Cobián, Col. Oriente segunda sección .					
Nivelación de terreno con excavadora de el programa “ A toda Máquina “					
Retiro de material producto del corte de la calle Leopoldo López.					

Las dudas del POA son las siguientes:

- ¿Se le ha dado Mantenimiento a la maquinaria y equipo existente?
- **Si**
- ¿Como van con la adquisición del vehículo? ¿Ya lo tienen?
- **Se ingresó un oficio al IJAS solicitando el apoyo con varios vehículos para el Departamento de Obras Públicas no teniendo aun respuesta a tal oficio.**
- Adquisición de Plotter ¿Ya lo tienen?



Informe de trabajos realizados en el mes de Enero de 2021

- Se nos dio un Plotter estando en mal uso, lo cual se autorizó arreglarlo y al momento de este oficio se encuentra ya arreglado y en uso.
- Adquisición de Papelería.
- Continuamente se solicita papelería a Hacienda Municipal.
- Adquisición de computadoras.
- Se nos proporcionó un equipo de cómputo armada por características para apoyo para el personal de Obras Públicas.
- Adquisición de impresora doble carta.
- Se nos proporcionó una copiadora marca Toshiba Studio3540C para el Departamento de Obras Públicas.
- Complementación de equipo de topografía.
- Al momento de este informe no hemos adquirido nada para el equipo de Topografía.
- Mantenimiento al equipo de cómputo existente.
- Continuamente pedimos el apoyo de El Departamento de Informática para el mantenimiento de las computadoras.