

EL GRULLO

Gobierno Municipal 2021 - 2024

LA CIUDAD DE LA GENTE

**Dirección de Infraestructura y
Obra Pública Municipal**

No. Oficio: DIOPM /025/2023

Asunto: Informe mes de Abril

Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio

Presidente Municipal

Presente:

Por este medio reciba un cordial saludo y con ello me permito distraer sus múltiples ocupaciones para informarle sobre los trabajos realizados en el mes de abril por la Dirección a mi cargo, de los cuales anexo al presente listado de las actividades y memoria fotográfica.

Agradeciendo de antemano su atención me despido, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente:

El Grullo, Jalisco, 9 de mayo de 2023



Arq. Sergio Llamas Gutiérrez

Director de Infraestructura y Obra Pública Municipal

Recibí a reserva de revisión

Fecha: 31-Mayo-2023

Hora: 10:08 a.m

Firma: Edgar Pérez



Obregón No. 48, Col. Centro
C.P. 48740 El Grullo, Jal.






321 387 44 44
321 387 20 67


Gobierno Municipal de
El Grullo, Jal.
2021 - 2024

Órgano Interno de Control
El Grullo, Jalisco.


Trabajos realizados el mes de Abril 2023

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Soldar porterías de la Cancha de Fútbol rápido</p>	
<p>Soldar barandal (pasamanos) en escalinata de la calle Niños Héroe</p>	
<p>Se continuo con el empedrado en la Calle Fresno de la Colonia San Isidro.</p>	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Conservación y mantenimiento en instalaciones del Paseo Comercial (Trabajos de limpieza de baños, área comercial común y estacionamiento por fuera de la Unidad Deportiva.</p>	 A photograph showing a worker in a high-visibility orange vest and dark pants sweeping a paved area. In the background, there is a building with a sign that says "ANDRÉS BELL" and a utility box. The scene is outdoors during the day.
<p>Construcción de Baños en Colonia Paseo del Centenario</p>	 A photograph of a construction site. Two workers are visible, one standing and one kneeling, working on the foundation of a building. The ground is dirt and there are some trees in the background.
<p>Se continuo con la Construcción del Muro de Contención con piedra braza en la Colonia San Isidro</p>	 A photograph of a stone retaining wall under construction. The wall is made of large, irregular stones. In the foreground, there is a large black pipe and a red bucket. The background shows a building and some vegetation.

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Forjar cuneta de concreto hidráulico en cause de arroyo de la Colonia San Isidro.</p>	
<p>Construcción de banquetas en la Glorieta del Cooperativismo (salida Autlán vía Ingenio)</p>	
<p>Se brindó el apoyo con Pipas de agua para viviendas de las calles Tlatelolco y 20 de Noviembre, así como a Semefo y al Centro de recuperación El Grullo</p>	

<p>Actividad</p>	<p>Memoria Fotográfica</p>
<p>Se iniciaron los trabajos con el módulo de maquinaria en el desprendimiento de asfalto, corte de base y tierra así como el retiro del mismo, para la Obra Rehabilitación de red de Alcantarillado y descargas domiciliarias en calle Hidalgo.</p>	
<p>Se dio inicio a los trabajos de la Obra Rehabilitación de red de Alcantarillado y descargas domiciliarias en calle Hidalgo entre las calles Venustiano Carranza y Emeterio Peregrina. (Programa Ramo 33 -2023)</p>	
<p>Apoyo con el módulo de maquinaria para apagar incendio en el Basurero Municipal</p>	

Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Rehabilitación de bancas en la Alameda Municipal. (Trabajos de albañilería)</p>	
<p>Rehabilitación de bancas en la Alameda Municipal. (Pintura)</p>	
<p>Rehabilitación de techo de área comercial en la Alameda Municipal</p>	