



EL GRULLO

Gobierno Municipal 2021 - 2024

LA CIUDAD DE LA GENTE

**Dirección de Infraestructura y
Obra Pública Municipal**

No. Oficio: DIOPM /026/2024

Asunto: Respuesta

Lic. Edgar Alejandro Pérez Ramírez
Titular del Órgano Interno de Control
Presente:

Por este medio y en respuesta a su oficio en el cual solicita los informes mensuales de las actividades realizadas en el año 2023 en esta Dirección, me permito anexar al presente los informes del mes de febrero al mes de diciembre de 2023.

Agradeciendo de antemano su atención me despido, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente:
El Grullo, Jalisco, 8 de febrero de 2024



Arq. Sergio Llamas Gutiérrez

Director de Infraestructura y Obra Pública Municipal

Recibí a reserva de revisión

Fecha: 08-02-24

Hora: 2:54 p.m.

Firma: Edgar Pérez

Órgano Interno de Control
El Grullo, Jalisco






Obregón No. 48, Col. Centro
C.P. 48740 El Grullo, Jal.






321 387 44 44
321 387 20 67

Gobierno Municipal de
El Grullo, Jal.
2021 - 2024




Trabajos realizados el mes de Mayo 2023


Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Conservación y mantenimiento en instalaciones del Paseo Comercial (Trabajos de limpieza de baños, área comercial común y estacionamiento por fuera de la Unidad Deportiva.</p>	
<p>Construcción de Baños en Colonia Paseo del Centenario</p>	
<p>Empedrado en calle Alamo entre las calle Juan Carvajal y Moctezuma de la Colonia La Noria.</p>	



Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Subir registros de drenaje, de agua potable, en calle Fresno de la Colonia San Isidro.</p>	 A photograph showing two workers in a dirt road. One worker is standing and looking towards the camera, while the other is bent over, working on the ground. There are some pipes and equipment on the ground. The background shows a hillside with some trees and a clear blue sky.
<p>Terminación de remates de empedrado en calle Fresno de la Colonia San Isidro.</p>	 A photograph of a street with a finished cobblestone pavement. A person is sitting on the edge of the pavement. In the background, there are utility poles, power lines, and some buildings. The sky is clear and blue.
<p>Construcción de banquetas en la Glorieta del Cooperativismo (salida Autlán vía Ingenio)</p>	 A photograph of a newly constructed concrete curb on a road. The curb is curved and runs along the edge of the road. The road surface is dirt. In the background, there are trees and some buildings. The sky is clear and blue.



Actividad	Memoria Fotográfica
<p>Rehabilitación de Red de Alcantarillado y descarga domiciliarias en la calle Hidalgo entre las calles Venustiano Carranza y Emeterio Peregrina.</p> <p>Ramo 33 Obra No. 2</p>	 A photograph showing two workers in blue uniforms and hard hats working in a deep trench. One worker is standing near a large red pipe being installed, while the other is further down the trench. The trench walls are earthen and the ground surface is dirt.
<p>Trabajos en el Relleno Sanitario (SIMAR) apagando incendio</p>	 A photograph of a white dump truck with its bed raised, dumping a load of brown earth and debris onto a large pile of waste at a sanitary landfill. The background shows a hazy, overcast sky and distant hills.
<p>Trabajos en el Basurero Municipal Apagando Incendio</p>	 A photograph of a white truck parked on a dirt road at a municipal landfill. The ground is covered with a layer of brown soil and some scattered debris. The background is a plain, light-colored wall or sky.

Actividad	Memoria Fotográfica
Reposición de machuelos dañados y limpieza	
Pintar camellones de la Av. Primavera de la Colonia San Isidro.	