

ACTIVIDAD	FOTO
Limpieza de la calle Netzahualcóyotl.	
Limpieza de la calle Ignacio Zaragoza	
Limpieza y bacheo de la calle Xicoténcatl.	

ACTIVIDAD	FOTO
<p>Limpieza de la calle libramiento carretero entre el entronque de la carretera a Guadalajara y el fraccionamiento Lomas del valle.</p>	
<p>Limpieza de la calle Rubí en el fraccionamiento senderos del manantial.</p>	
<p>Limpieza y retiro de escombros en el ingreso sur.</p>	



## Informe de trabajos realizados en el mes de octubre de 2018

ACTIVIDAD	FOTO
<p>Limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta en la cabecera municipal.</p>	 A photograph showing two workers in a trench cleaning a storm drain. One worker is wearing a white shirt and a blue cap, while the other is wearing a yellow shirt and a white cap. They are using tools to clear debris from the drain. The trench is lined with concrete and has a metal grate at the end.
<p>Limpieza del espacio municipal ubicado en el fraccionamiento senderos de manantial.</p>	 A photograph of a large, open, dirt-covered area, likely a municipal space, with buildings and hills in the background. The area appears to be under construction or cleanup, with some debris and a clear sky.
<p>Bacheo provisional con material de banco en el periférico sur oriente.</p>	 A photograph of a dirt road with a large tree on the left side. In the background, there are buildings and a utility pole. The road appears to be under construction or repair, with a large pile of material visible.

Informe de trabajos realizados en el mes de octubre de 2018

Retiro de acero de refuerzo (varillas) de la alberca olímpica a la bodega del ejido.



Bacheo y Reempedrado de la calle Guillermo prieto entre las calles Obregón y 20 de Noviembre.



Construcción de base para pósito santo.



Retiro de arboles y basura en el puente vado camino al chacalito.



Limpieza y balastreo de las calles 20 de noviembre.



Afloje de material de banco en el BMG "Los Betos" con tractor de la SEDER.



Balizamiento en periférico y glorietas.





Informe de trabajos realizados en el mes de octubre de 2018

CALENDARIO DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE						
CONCEPTO	OCTUBRE					
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4		
Limpieza calle Netzahualcóyotl						
Limpieza calle Ignacio Zaragoza						
Limpieza y bacheo de la calle Xicoténcatl						
Limpieza de la calle Libramiento carretero entre el entronque de la carretera Guadalajara y fraccionamiento lomas del valle.,						
Limpieza de la calle Rubí en el fraccionamiento senderos de manantial.						
Limpieza y retiro de escombros en el ingreso sur.						
Limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta en la cabecera municipal.						
Limpieza del espacio municipal ubicado en el fraccionamiento senderos de manantial.						
Bacheo provisional con material de banco en el periférico sur oriente.						
Retiro de acero de refuerzo (varillas) de la alberca olímpica a la bodega del ejido.						
Bacheo y Reempedrado de la calle Guillermo Prieto entre las calles Obregón y 20 de noviembre.						
Construcción de base para pósito santo.						
Retiro de arboles y basura en el puente vado camino al chacalito.						
Limpieza y balastreo de la calle 20 de Noviembre.						
Afloje de material de banco en el BMG "Los Betos", con tractor de la SEDER.						
Balizamiento en periférico y glorietas.						