



Informe de trabajos realizados en el mes de Marzo de 2021


Informe de trabajos realizados en el mes de Marzo de 2021

| ACTIVIDAD | FOTO | BENEFICIARIOS | PROGRAMA |
|---|--|---------------|---------------------|
| <p>Sustitución de red de drenaje en calle Xochimilco</p> |  | <p>15,000</p> | <p>SADER</p> |
| <p>Construcción de machuelo en cancha de voleibol en la Col. Lomas del valle.</p> |  | <p>900</p> | <p>Obra directa</p> |
| <p>Conformación de la base para posteriormente colocar el empedrado ahogado en concreto en la calle Xochimilco.</p> |  | <p>15,000</p> | <p>SADER</p> |

Informe de trabajos realizados en el mes de Marzo de 2021

| | | | |
|---|--|---------------|---------------------|
| <p>Compactación de la base para posteriormente colocar el empedrado ahogado en concreto en la calle Xochimilco.</p> |  | <p>15,000</p> | <p>SADER</p> |
| <p>Inicio de colocación de empedrado ahogado en concreto en la calle Xochimilco.</p> |  | <p>15,000</p> | <p>SADER</p> |
| <p>Rehabilitación de reempedrado de la calle Primavera.</p> |  | <p>1,500</p> | <p>Obra directa</p> |

Informe de trabajos realizados en el mes de Marzo de 2021

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------|
| <p>Se concluyen los trabajos de construcción de machuelo en la cancha de voleibol en la Col. Lomas Del Valle .</p> |  | <p>400</p> | <p>Obra directa</p> |
| <p>Instalación de herrería en el jardín de niños Juan Escutia .</p> |  | <p>800</p> | <p>Obra directa</p> |
| <p>Rehabilitación de agua potable y drenaje en la calle Xochimilco.</p> |  | <p>15,000</p> | <p>Ramo 33</p> |



Informe de trabajos realizados en el mes de Marzo de 2021

| CONCEPTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sustitución de red de drenaje en calle Xochimilco | | | | |
| Construcción de machuelo en cancha de voleibol en la Col. Lomas del valle. | | | | |
| Conformación de la base para posteriormente colocar el empedrado ahogado en concreto en la calle Xochimilco. | | | | |
| compactación de la base para posteriormente colocar el empedrado ahogado en concreto en la calle Xochimilco. | | | | |
| Inicio de colocación de empedrado ahogado en concreto en la calle Xochimilco. | | | | |
| Rehabilitación de reempedrado de la calle Primavera. | | | | |
| Se concluyen los trabajos de construcción de machuelo en la cancha de voleibol en la Col. Lomas Del Valle . | | | | |
| Instalación de herrería en el jardín de niños Juan Escutia . | | | | |
| Rehabilitación de agua potable y drenaje en la calle Xochimilco. | | | | |

Las dudas del POA son las siguientes:

- ¿Se le ha dado Mantenimiento a la maquinaria y equipo existente?
- Si
- ¿Como van con la adquisición del vehículo? ¿Ya lo tienen?
- Se ingresó un oficio al IJAS solicitando el apoyo con varios vehículos para el Departamento de Obras Públicas no teniendo aun respuesta a tal oficio.



Informe de trabajos realizados en el mes de Marzo de 2021

- Adquisición de Plotter ¿Ya lo tienen?
- Se nos dio un Plotter estando en mal uso, lo cual se autorizó arreglarlo y al momento de este oficio se encuentra ya arreglado y en uso.
- Adquisición de Papelería.
- Continuamente se solicita papelería a Hacienda Municipal.
- Adquisición de computadoras.
- Se nos proporcionó un equipo de cómputo armada por características para apoyo para el personal de Obras Públicas.
- Adquisición de impresora doble carta.
- Se nos proporcionó una copiadora marca Toshiba Studio3540C para el Departamento de Obras Públicas.
- Complementación de equipo de topografía.
- Al momento de este informe no hemos adquirido nada para el equipo de Topografía.
- Mantenimiento al equipo de cómputo existente.
- Continuamente pedimos el apoyo de El Departamento de Informática para el mantenimiento de las computadoras.