

**DEPENDENCIA: Dirección de Infraestructura  
y Obra Pública Municipal.  
NO. DE OFICIO: DIOPM/01/2026  
ASUNTO: Reporte Mensual**


**C. Cecilia Urbina de Dios**  
**Encargada de Planeación y Participación Ciudadana.**  
**PRESENTE.**

Quien suscribe **Arq. Sergio Llamas Gutiérrez, director de Infraestructura y Obra Pública Municipal**, del Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo le informo las actividades realizadas durante el **mes de diciembre** en la Dirección a mi cargo, mismas que anexo al presente la descripción y memoria fotográfica de los trabajos realizados

**ATENTAMENTE:**

**EL GRULLO, JALISCO A 09 DE ENERO DEL 2026.**  
**"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL FEDERALISMO MEXICANO, ASÍ COMO LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS"**




**ARQ. SERGIO LLAMAS GUTIERREZ**  
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

**Trabajos realizados el mes de Diciembre 2025**

| Actividad                                                                                                                                                                  | Memoria Fotográfica                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservación y mantenimiento en instalaciones del Paseo Comercial (Trabajos de limpieza de baños, área comercial común y estacionamiento por fuera de la Unidad Deportiva. |    |
| Reconstrucción de instalaciones del DIF municipal en su primera etapa.                                                                                                     |   |
| Inauguración de el "Paseo Las Grullas" en su primera etapa.<br><br>                      |  |



| Actividad                                                                                                                                    | Memoria Fotográfica                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Equipamiento para la electrificación del pozo de agua potable de la localidad de Ayuquila.</p>                                            |    |
| <p>Rehabilitación de techumbre y área de oficinas en rastro municipal.</p>                                                                   |   |
| <p>Reposiciones de concreto en la cabecera municipal.</p>  |  |

| Actividad                                                                 | Memoria Fotográfica                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricación de puerta de malla ciclón para cancha en la unidad deportiva. |    |
| Fabricación y colocación de puerta de malla ciclón en cancha de futbol.   |   |
| Colocación de Duretan en lamina multitecho.                               |  |





| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memoria Fotográfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rehabilitación de puerta de malla ciclón en cancha de futbol en la unidad deportiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <p>A photograph showing two workers in blue uniforms and hard hats repairing a chain-link fence. One worker is standing and holding a section of the fence, while the other is crouching and working on the base. In the background, a green soccer field and a blue building are visible under a clear sky.</p>                   |
| <p>Suministro y colocación de bancas y botes de basura en el Paseo de Las Grullas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p>A photograph showing a worker in a blue uniform and hard hat placing a blue trash bin on a paved walkway. Another worker is standing nearby. A white pickup truck is parked on the left, and a red excavator is visible in the background. The area appears to be a park or recreational area with trees and a paved path.</p> |
| <p>Soldadura en reparación de maquinaria.</p>  <p>A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "DIR DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA PÚBLICA", "SECRETARÍA DE ECONOMÍA", "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", and "EL GRUPO, JALISCO".</p> |  <p>A photograph showing two workers in blue uniforms and hard hats welding a large, rusted metal structure, likely a piece of heavy machinery. They are working on a dirt ground with various tools and equipment scattered around. The background shows a hilly landscape under a clear sky.</p>                                |